Скоб-трапы
Послан Олег - 22.09.2014 21:30

_____

Может кому и пригодиться....Старый способ используемый жд моделистами...
http://s52.radikal.ru/i135/1409/c3/132944a25915t.jpg
Сверлим в пластмассовой заготовке отверстие на ширину скоб-трапа.Сам использую линейку.Вставляем проволоку,загибаем на два раза,обрезаем по низу,... и готова кучка одинаковых скоб....

==========

Re:Скоб-трапы
Послан Андрей - 23.09.2014 10:15

_____

Предложение понравилось. Предлагаю сразу рацпредложение. На ту ширину сделать пропил, а затем намотать в виде пружинки квадратного сечения, лишнее удалить. Гарантирую что кто-то из форумчан уже так и делает, просто не обращает на эти простоты внимание.

==========

Re:Скоб-трапы
Послан Олег - 23.09.2014 12:06

_____

В принципе, да.Для мелких скоб можно и пропил сделать,тогда надо пластмассовую заготовку толщиной *2 на высоты скобы.Вообще таким образом можно любые заготовки из проволоки гнуть.Один конец жестко в отверстии,ширина до края задана,угол в 90 обеспечен,гнуть то можно и плоскогубцами,ежели сталистая проволока. ;-)

==========